

121

מקרה - הצעה למיקום בלבד	
איתרון ע"פ מיד ע"פ ציור	סמך מסודר מגוון
קיר בלומן	ריצוף ותחת
לוח השמש	חצר ומתחפר
מערבת סיון	ריצוף מתחיל
דוד שמש	עשבים ורחוב מיוצג
כרים	התחתית ותחת
מבנה כביסה מבנה	חצר פרטית
מקרה	דל ברז
מבנה מיקום תקיף	צינור ניסיון/צינור
חית אוסנים	אזור מבנה
חלל כביסה	קולטן
מרתב מים	מפלט מפלט
מפלט שמש	מ"מ נבר ע"מ
שורת ניקה	שורת ביוב

אלעד

מספר בניין: 121 קומה: קומת קרקע מספר דירה:

קנ"מ: 1 : 100 תאריך: 10/02/2025 16:12:32

התכנון המוצג הינו ראשוני בלבד, ותכנון שניוני הנוגעים למעטפת הבניין, חומרים, פתחים וכדומה וכן גרעין המבנה. התוכנית טרם עברו תיאום ועיצוב.

ותכנו שניוניים בכמות הכויות המתוכננות בעקבות הקלת כחלון

ככל בעיני בגובה הבניין המתוכנן וגובה הקומות המדרגה באשר הועדה המקומות

מכתה הביתר בניה ייתכנו שניוניות והתאמתם בהתאם לדרישות הרשויות וליצוליו אכנון.

1. גורל האלמנטים הקוטרטטיביים בקריתות ובחצרות החלקים, אינם ממוסגרים בתוכנית חלקם ממוסגרים סופיים.
2. בתוכנית לא נוסטתה מבטאת הקריתות לעבר משרכות כגון: מיתוס, אורור, מבינו ו' הדבר' בקריתות לה
3. ידי המבטאים והיועצים בהחלט לדרישת התקנתות והתקניה. בכל מקרה הגובה בחלקי הדירה השונים לא יפתח מהדורב בשטח המינימלי שנקבע בתוכנית חלקי הדירה השונים.
3. סידור מטבט סופי' קבע לפי ציור טכטטס.
4. יעצוב המבטאות אינו סופי.
5. שטח מחסן' אינו כלל בשטח הדירה.
6. בכוף לרשימת הערות מצורפות.

חתימת הקונה תאריך

תאריך	חתימת המוכר
-------	-------------

ראה רשימת הערות בתחילת קובץ תכניות המכר

