

121

מקרה - הצעה למיקום בלבד	
איתרון ע"י מ"מ ע"י שטח	שטח משוער מגוון
קיר בלבד	ריצוף ותחת
לוח השמש	חצר ומתחפר
מערבת סיון	ריצוף מתחפר
דוד שמש	עשבים ורחוב
כרים	מזרחה ותורה
מבנה כביסה מבנה	חצר פרטית
מקור	דל ברז
מבנה מיקום תקשור	צינור ניסיון/צינור
חית אוסנים	אזור מבנה
חלל כביסה	קולטן
מרתח מים	מפלים מפלים
מפסת שמש	מ"מ נבר ע"י
שורת ניקה	שורת ביוב

מספר בניין: 121 קומה: קומה 3 מספר דירה:

קב"מ: 1 : 100

1. גורל האלמנטים הקוטגורטיים בקריות ובמחציתות הבלקם, אינם ממוסגרים בתוכנית הלקם ממוסגרים סופיים.
2. בתוכנית לא מוסגרת מבטא הקרמ קרמית לעבר משרבות כגון: יחזוא, יומח, אורור, מבכ וכו' הדבר בקרמ בקרמ לה ידי המבטאים והיועצים בהחלם לדרררררר התקנות והתקניה. בכל מקרה הגובה בקרמ הדירה השונים לא יפתח מהדורבה בשטח המינימלי שנקבע בתוכנית הלחלקי הדירה השונים.
3. סידור מטבה סופי לקצי לפי יצור טבטחום.
4. יעצוב המבטאות אינו סופי.
5. שטח מחסן אינו כלל בשטח הדירה.
6. כפוף לרשימת הערות מצורפות.

חתימת הקונה

חתימת המוכר

